

ALLEGATO 1




Figura 1: Corografia area del sopralluogo. Il riquadro rosso indica l'area di intervento.



Figura 2: il muro con la traccia della rottura trasversale e i due volumi rocciosi oggetto di demolizione



Figura 3: fase preparatoria all'intervento di demolizione



Figura 4: stato della parete rocciosa a demolizione ultimata